


# Changelog: Taster Smart 86

BE-TAS86.01, BE-TAS86T.01

 English version on bottom pages



Datum: 06.08.2021

Datenbank-version (ETS)	Datum	Datenbank Änderungen	Datenbank-Dateiname
v2.8	10.02.2021	- Bugfix: Beschriftung Taste 1 über Statustext 2 (Obj 121)	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V28.knxprod
v2.7	26.01.2021	- Bugfix: Fehlermeldung bei Update	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V27.knxprod
v2.6	15.01.2021	- Bugfix: Taste 9/10 HVAC-Status - mehrere kleine Verbesserungen	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V26.knxprod
v2.5	10.10.2019	- Bugfix: Standbyanzeige für R1.8 nicht sichtbar	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V25.knxprod
v2.4	02.10.2019	- Erweiterung: "Standby im oberen Tastenfeld dauerhaft sichtbar" - Erweiterung: "Werte senden" bei Zwei-Tasten-Funktionen - Erweiterung: Logik-Ausgang mit Prozentwert möglich - Verbesserung für ETS-Inside: Codepage fest auf Westeuropäisch (ISO-8859-1), für korrekte Darstellung von Sonderzeichen wie ÄÖÜ°... - Bugfix: Symbolzuordnung 2Bit Zwangsführung - Bugfix: Einstellungen für LEDs 5 und 6 - Bugfix: "Standbyanzeige" -> "in zwei Zeilen anzeigen": keine Einstellung für "Angezeigte Ebene nach Standby" für 2x6 Tasten	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V24.knxprod
v2.2	18.06.2018	Texte angepasst, Bugfix Smart 86 Tasten 5/6 Funktionsname	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V22.knxprod
v2.1	09.04.2018	Kleinere Optimierungen, Bugfix: Zwei-Tasten Jalousie: Objekt Status der Jalousie für Anzeige fehlte	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V21a.knxprod
v2.0	16.03.2018	Initial für BE-TAS86.01, BE-TAS86T.01	MDT_KP_Taster_II_Smart_V20.knxprod

Hardware-version	Datum	Hardware Änderungen	Kompatibilität zu Datenbanken
R2.8	22.12.2020	- Optimierungen für Produktion	alle, neue Fkt ab v2.3
R2.7	02.12.2020	- Verbesserung: Reaktionsgeschwindigkeit kurz/lang aus Standby - Verbesserung: Quittierung von Meldungen - Verbesserung: Sondersymbol Balkensymbol bei 1% Statuswert	alle, neue Fkt ab v2.3
R2.6	07.01.2020	- Bugfix: Ist-Temperatur bei Temperaturverstellung wurde ohne Kommastelle angezeigt	alle, neue Fkt ab v2.3

R2.5	05.12.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung: Darstellung Uhrzeit klein</li> <li>- Verbesserung: 0,4% wird als 1% dargestellt</li> <li>- Verbesserung: Leseanforderung für Statuswerte, -texte und ext. Temperatur</li> <li>- Bugfix: "Standby dauerhaft" Anzeigefehler bei Tag-&gt;Nacht, wenn Standby in Nacht = ganzer Bildschirm</li> <li>- Bugfix: Präsenzobjekt = 1 hat Alarm bestätigt, wenn das Präsenz den Standby verlassen soll.</li> </ul>	alle, neue Fkt ab v2.3
R2.4	04.07.2019	Verbessertes Umschalten der Seiten über versteckte Tasten. Tastenaktion beim Verlassen des Menüs für die Helligkeit wird nun unterdrückt, Neue Funktion: dauerhafter Standby im oberen Tastenfeld, Neue Funktion: LED A/B in 2x 6-Funktionen Modus, Neue Funktion: Näherungssensor deaktivierbar	alle, neue Fkt ab v2.3
R2.3	17.08.2018	Bugfix: individuelle Zeit für langen Tastendruck für Patsch/Putzfunktion	alle, neue Fkt ab v2.0
R2.2	27.07.2018	Bugfix: Alarm in oberen Tastenfeld konnte nicht mit Tastendruck bestätigt werden.	alle, neue Fkt ab v2.0
R2.1	14.05.2018	Initiale Version des Taster Smart 86, kleinere Verbesserungen: Ebenenumschaltung über Szene / Präsenzobjekt	alle, neue Fkt ab v2.0

**Hinweis: die Hardwareversion steht auf der rechten Gehäusesseite**

**Hinweis: die Datenbankversion ist in der ETS unter Programmversion zu finden**

## Changelog: Push Buttons Smart 86

BE-TAS86.01, BE-TAS86T.01

 English version on bottom pages

Date: 06.08.2021



Database-version (ETS)	Date	Database changes	Database-Filename
v2.8	10.02.2021	- Bugfix: description button 1 over statetext 2 (Obj 121)	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V28.knxprod
v2.7	26.01.2021	- Bugfix: Error on update	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V27.knxprod
v2.6	15.01.2021	- Bugfix: Button 9/10 HVAC-Status - several small improvements	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V26.knxprod
v2.5	10.10.2019	- Bugfix: Standbyview for R1.8 not visible	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V25.knxprod
v2.4	02.10.2019	- New function: "Standby permanently visible in the upper keypad (from R3.1)" - New function: "send value" in two-button function - New function: logic-output with percentvalue - Improvement for ETS-Inside: Codepage set to Western European (ISO-8859-1), for correct view of special characters like ÄÖÜ°... - Bugfix: symbols for 2bit switch control - Bugfix: settings for LEDs 5 and 6 - Bugfix: "Standby display" -> "in 1 or 2 rows without change": no settings for "Indicated level after standby" for 2x6 buttons	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V24.knxprod
v2.2	18.06.2018	Text edited, Bugfix Smart 86 Buttons 5/6 function name	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V22.knxprod
v2.1	09.04.2018	Some optimizations, Bugfix: Two-button blind/shutter: Object for state was missing	MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V21a.knxprod
v2.0	16.03.2018	Initial for BE-TAS86.01, BE-TAS86T.01	MDT_KP_Taster_II_Smart_V20.knxprod

Hardware-version	Date	Hardware changes	Compatibility to databases
R2.8	22.12.2020	Optimization for production	all, new Fkt from v2.0
R2.7	02.12.2020	- Improvement: delay for short/long from standby - Improvement: Acknowledgment for alarms - Improvement: Specialsymbol	all, new Fkt from v2.0
R2.6	07.01.2020	- Bugfix: Actual temperature was shown without decimal point in temperatur shift view	all, new Fkt from v2.0

R2.5	05.12.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Improvement: Presentation of small clock</li> <li>- Improvement: 0,4% is displayed as 1% instead of 0%</li> <li>- Improvement: Read Request for statevalues, -texts and ext. temperature</li> <li>- Bugfix: "Standby permanently" Displayerror on Day-&gt;Night, if standby in night = full screen</li> <li>- Bugfix: presenceobject = 1 confirmed message, when the presence should leave standby</li> </ul>	all, new Fkt from v2.0
R2.4	04.07.2019	Improved page switching with hidden buttons, Button action on leaving menu of brightness suppressed, new feature: sticky standby in upper keypad, new feature: LED A/B in 2x 6-functions mode, new feature: proximity sensor can be disabled	all, new Fkt from v2.0
R2.3	17.08.2018	Bugfix: individual time for long push of button in Slap / Cleaning function	all, new Fkt from v2.0
R2.2	27.07.2018	Bugfix: Alarm in upper keypads couldn't be confirmed	all, new Fkt from v2.0
R2.1	14.05.2018	Initial version of Push Button Smart 86, small improvements: switching levels with scene, Presence-Object	all, new Fkt from v2.0

**Note: The Hardwareversion can be found on the housing.**

**Note: The database-version (Program Version) can be found in ETS.**