

Changelog: Schaltaktoren AKS .03

 English version on bottom pages



AKS-0416.03, AKS-0816.03, AKS-1216.03, AKS-2016.03

Datum: 06.08.2021

Datenbank-version (ETS)	Datum	Datenbank Änderungen	Datenbank-Dateiname
v3.2	20.04.2021	- Bugfix: Schaltimpulse	MDT_KP_Schaltaktor_AKS_AKI_Serie_03_V32.knxprod
v3.0	20.10.2020	Neue Datenbank (nur ETS5) - Verbesserung: Objekt und Kanalbeschreibung eingefügt - Verbesserung: Applikation modular aufgebaut	MDT_KP_Schaltaktor_AKS_AKI_Serie_03_V30.knxprod
v2.1	11.04.2016	- initiale Datenbank für neue Serie .03	MDT_KP_Schaltaktor_AKS_AKI_Serie_03_V21.knxprod

Hardware-version	Datum	Hardware Änderungen	Kompatibilität zu Datenbanken
R5.3	25.05.2021	- Verbesserung: Status bei Busspannungswiederkehr	ab v2.1
R5.2	31.08.2020	- Verbesserung: Sperrfunktion	ab v2.1
R5.1	01.02.2017	- Verbesserung: Verhalten bei Busspannungsausfall	ab v2.1
R5.0	25.01.2017	- Neue Schraubklemmen 4,0mm ²	ab v2.1
R4.1	24.01.2017	- Verbesserung: Verhalten nach Busspannungsausfall bei synchronem Schalten	ab v2.1
R4.0	15.03.2016	- Neue Serie .03: viele neue Funktionen (siehe technisches Handbuch), neues Design	ab v2.1

Hinweis: die Hardwareversion steht auf der rechten Gehäuseseite

Hinweis: die Datenbankversion ist in der ETS unter Programmversion zu finden

Changelog: Switch Actuators AKS .03

 English version on bottom pages



AKS-0416.03, AKS-0816.03, AKS-1216.03, AKS-2016.03

Date: 06.08.2021

Database-version (ETS)	Date	Database changes	Database-Filename
v3.2	20.04.2021	- Bugfix: switch impulse	MDT_KP_Schaltaktor_AKS_AKI_Serie_03_V32.knxprod
v3.0	20.10.2020	New database (ETS5 Only) - Improvement: Object and channel description added, - Improvement: application modular	MDT_KP_Schaltaktor_AKS_AKI_Serie_03_V30.knxprod
v2.1	11.04.2016	- initial database für series .03	MDT_KP_Schaltaktor_AKS_AKI_Serie_03_V21.knxprod

Hardware-version	Date	Hardware changes	Compatibility to databases
R5.3	25.05.2021	- Improvement: state on bus power up	from v2.1
R5.2	31.08.2020	- Improvement: Lock function	from v2.1
R5.1	01.02.2017	- Improvement: behaviour at bus power down	from v2.1
R5.0	25.01.2017	- New Screw terminals 4.0mm ²	from v2.1
R4.1	24.01.2017	- Improvement: Behaviour after Bus power down on synchron channels	from v2.1
R4.0	15.03.2016	- New series .03: many new functions (see technical Manual), new design	from v2.1

Note: The Hardwareversion can be found on the housing.

Note: The database-version (Program Version) can be found in ETS.