

Changelog: Schaltaktoren AKK .01

 English version on bottom pages



AKK-01UP.01, AKK-02UP.01, AKK-0216.01, AKK-0406.01, AKK-1616.01,
AKK-0816.01, AKK-0810.01, AKK-0810A.01, AKK-1610.01

Datum: 19.04.2016

Datenbank-version (ETS)	Datum	Datenbank Änderungen	Datenbank-Dateiname
v1.1	13.02.2013	Änderung Versionsnummer für Schaltaktoren allgemein	MDT_VD_Schaltaktor_AKK_V11.vd4
v1.0	20.05.2011	Neue Geräte: AKK-01UP.01, AKK-02UP.01 AKK-0216.01, AKK-0406.01, AKK-0816.01, AKK-1616.01	MDT_VD_Schaltaktor_F.vd4
v1.0	15.07.2010	Engl. Textfehler beseitigt	MDT_VD_Schaltaktor_E.vd4
v1.0	22.12.2009	Wie C, zertifiziert	MDT_VD_Schaltaktor_D.vd4
v1.0	07.09.2009	Wie B, engl. Einträge ergänzt	MDT_VD_Schaltaktor_C.vd4
v1.0	03.07.2009	Neue Geräte: AKK-0810.01	MDT_VD_Schaltaktor_B.vd4
v1.0	24.06.2009	Initial: AKK-1610.01	MDT_VD_Schaltaktor_A.vd4

Hardware-version	Datum	Hardware Änderungen	Kompatibilität zu Datenbanken
R3.3	07.04.2014	Neue Hardware für AKK-02UP.01	alle
R3.2	05.07.2012	Anpassung Produktionstest	alle
R3.1	22.05.2012	Anpassung Produktionstest	alle
R3.0	13.03.2012	Hardwareupdate Busankoppler	alle
R2.1	08.07.2011	Bugfix nach Gerät entladen kein Start mehr	alle
R2.0	20.04.2011	Hardwareupdate CPU	alle
R1.6	30.06.2010	Interne Geschwindigkeit erhöht	alle
R1.5	14.12.2009	Zustand nach Applikationdownload korrigiert	alle
R1.4	22.09.2009	Zentralobjekt bei Treppenlicht korrigiert	alle
R1.3	15.07.2009	Initial	alle
R1.3	17.07.2009	Initial	alle

Hinweis: die Hardwareversion steht auf der rechten Gehäusesseite

Hinweis: die Datenbankversion ist in der ETS unter Programmversion zu finden

Changelog: Switching Actuator AKK .01

 English version on bottom pages



AKK-01UP.01, AKK-02UP.01, AKK-0216.01, AKK-0406.01, AKK-1616.01,
AKK-0816.01, AKK-0810.01, AKK-0810A.01, AKK-1610.01

Date: 19.04.2016

Database-version (ETS)	Date	Database changes	Database-Filename
v1.1	13.02.2013	Change version number for switching actuator general	MDT_VD_Schaltaktor_AKK_V11.vd4
v1.0	20.05.2011	New devices: AKK-01UP.01, AKK-02UP.01 AKK-0216.01, AKK-0406.01, AKK-0816.01, AKK-1616.01	MDT_VD_Schaltaktor_F.vd4
v1.0	15.07.2010	Changes in text	MDT_VD_Schaltaktor_E.vd4
v1.0	22.12.2009	Like C, certified	MDT_VD_Schaltaktor_D.vd4
v1.0	07.09.2009	Like B, engl. database added	MDT_VD_Schaltaktor_C.vd4
v1.0	03.07.2009	New devices: AKK-0810.01	MDT_VD_Schaltaktor_B.vd4
v1.0	24.06.2009	Initial: AKK-1610.01	MDT_VD_Schaltaktor_A.vd4

Hardware-version	Date	Hardware changes	Compatibility to databases
R3.3	07.04.2014	New hardware for AKK-02UP.01	all
R3.2	05.07.2012	Adaption manufacturing tests	all
R3.1	22.05.2012	Adaption manufacturing tests	all
R3.0	13.03.2012	Hardwareupdate bus coupling unit	all
R2.1	08.07.2011	Bugfix: after unloading the device no start occurs	all
R2.0	20.04.2011	Hardwareupdate CPU	all
R1.6	30.06.2010	Internal speed increased	all
R1.5	14.12.2009	State after applicationdownload fixed	all
R1.4	22.09.2009	Central object at staircase mode fixed	all
R1.3	15.07.2009	Initial	all
R1.3	17.07.2009	Initial	all

Note: The Hardwareversion can be found on the housing.

Note: The database-version (Program Version) can be found in ETS.