


## Changelog: DALIControl Gayeways

 English version on bottom pages



SCN-DALI16.03, SCN-DALI32.03

Datum: 18.12.2018

Datenbank-version (ETS)	Datum	Datenbank Änderungen	Datenbank-Dateiname
V1.0	03.09.2018	Initial	MDT_KP_SCN_03_DaliControl_16_32_V10.knxprod

Firmware-version	Datum	Hardware Änderungen	Kompatibilität zu Datenbanken
v0.1.5	03.12.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung: 'Letzter Wert' nach Busspannungsreset.</li><li>- Korrektur: Fehler Objekte</li><li>- Korrektur Nur SCN-DALI32.03: sporadisches Fehlverhalten von Objekt 'EVG SV'</li></ul>	alle
v0.1.4	03.09.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Optimiert: Anpassung an einige Osram EVG's DALI-2. -&gt; Neuinstallation.</li><li>- Optimiert: schnellerer Download (long frame support)</li><li>- Optimiert: Szene/Zeitsteuerung schaltet Obj. EVG Spannung Ein</li><li>- Verbesserung: Keine Reaktion auf W bei Broadcast RGBW/HSVW - Nur wenn W zuerst kommt.</li><li>- Korrektur: Parameter Zykluszeit für DALI Fehler Abfrage 0,5sek.</li><li>- Korrektur: eingeschränkte Funktion der Zeitsteuerung RGBW (Templates).</li><li>- Bugfix: Nur SCN-DALI32.03 - Szene Speichern</li></ul>	alle
v0.1.3	16.05.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung: RGBW Farbe in Szene generiert falschen Status 1Byte.</li><li>- Verbesserung: RGBW Farbe über Broadcast 6Byte -&gt; Fehler in Status 6Byte Bits für Gültigkeit</li><li>- Bugfix: HSVW Farbe in Szene fehlerhaft.</li></ul>	alle
v0.1.2	06.04.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung: Farbe dimmen über absolut, relativ und zentrale Objekte in manchen Situationen nicht korrekt</li></ul>	
v0.1.1	21.02.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bugfix: HSVW, RGB, RGBW über Broadcast</li><li>- Bugfix: Szene Speichern</li><li>- Bugfix: Betriebsstunden (Abspeicherung und Darstellung)</li></ul>	alle
v0.1.0	15.10.2017	Initial	alle

**Hinweis: die Hardwareversion steht auf der rechten Gehäuseseite**

**Hinweis: die Datenbankversion ist in der ETS unter Programmversion zu finden**

## Changelog: DALIControl Gateways

 English version on bottom pages



SCN-DALI16.03, SCN-DALI32.03

Date: 18.12.2018

Database-version (ETS)	Date	Database changes	Database-Filename
V1.0	03.09.2018	Initial	MDT_KP_SCN_03_DaliControl_16_32_V10.knxprod

Firmware-version	Date	Hardware changes	Compatibility to databases
v0.1.5	03.12.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Improvement 'Last value' after bus voltage reset</li><li>- Correction: Error objects</li><li>- Correction SCN-DALI32.03 only: sporadic erroneous function of the object 'EVG SV'</li></ul>	alle
v0.1.4	03.09.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Optimized: Adaptation to some Osram ECG's DALI-2. -&gt; New installation.</li><li>- Optimized: Faster download (long frame support)</li><li>- Optimized: Scene/Timecontrol switches object ECG voltage On</li><li>- Improvement: No reaction to W with broadcast RGBW/HSVW - Only if W comes first.</li><li>- Correction: Parameter cycle time for DALI error query 0.5sec.</li><li>- Correction: Limited function of the time control RGBW (Templates).</li><li>- Bugfix: Only SCN-DALI32.03 - Scene Save.</li></ul>	all
v0.1.3	16.05.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Improvement: RGBW Color in Scene -&gt; wrong State 1Byte.</li><li>- Improvement: RGBW Color over broadcast 6Byte -&gt; Wrong State 6Byte (valid-Bits)</li><li>- Bugfix: HSVW Color not correct in Scene.</li></ul>	all
v0.1.2	06.04.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Improvement: Color dimming over absolut, relative and central object in some situations not correct</li></ul>	
v0.1.1	21.02.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bugfix: HSVW, RGB, RGBW over Broadcast</li><li>- Bugfix: Scene saving</li><li>- Bugfix: Operatinghours (Saving and visualisation)</li></ul>	all
v0.1.0	15.10.2017	Initial	all

**Note: The Hardwareversion can be found on the housing.**

**Note: The database-version (Program Version) can be found in ETS.**