

Changelog: Taster Smart 86

BE-TAS86.01, BE-TAS86T.01



English version on bottom pages

Datum: 17.08.2018



| Datenbank-version (ETS) | Datum | Datenbank Änderungen | Datenbank-Dateiname |
|--------------------------------|--------------|---|--|
| v2.2 | 18.06.2018 | Texte angepasst, Bugfix Smart 86 Tasten 5/6 Funktionsname | MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V22.knxprod |
| v2.1 | 09.04.2018 | Kleinere Optimierungen, Bugfix: Zwei-Tasten Jalousie: Objekt Status der Jalousie für Anzeige fehlte | MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V21a.knxprod |
| v2.0 | 16.03.2018 | Initial für BE-TAS86.01, BE-TAS86T.01 | MDT_KP_Taster_II_Smart_V20.knxprod |

| Hardware-version | Datum | Hardware Änderungen | Kompatibilität zu Datenbanken |
|------------------|------------|---|-------------------------------|
| R2.3 | 17.08.2018 | Bugfix: individuelle Zeit für langen Tastendruck für Patsch/Putzfunktion | alle, neue Fkt ab v2.0 |
| R2.2 | 27.07.2018 | Bugfix: Alarm in oberen Tastenfeld konnte nicht mit Tastendruck bestätigt werden. | alle, neue Fkt ab v2.0 |
| R2.1 | 14.05.2018 | Initiale Version des Taster Smart 86, kleinere Verbesserungen: Ebenenumschaltung über Szene / Präsenzobjekt | alle, neue Fkt ab v2.0 |

Hinweis: die Hardwareversion steht auf der rechten Gehäusesseite

Hinweis: die Datenbankversion ist in der ETS unter Programmversion zu finden

Changelog: Push Buttons Smart 86

BE-TAS86.01, BE-TAS86T.01



English version on bottom pages

Date: 17.08.2018



| Database-version (ETS) | Date | Database changes | Database-Filename |
|-------------------------------|-------------|--|--|
| v2.2 | 18.06.2018 | Text edited, Bugfix Smart 86 Buttons 5/6 function name | MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V22.knxprod |
| v2.1 | 09.04.2018 | Some optimizations, Bugfix: Two-button blind/shutter: Object for state was missing | MDT_KP_BE_01_Push_Button_II_Smart_V21a.knxprod |
| v2.0 | 16.03.2018 | Initial for BE-TAS86.01, BE-TAS86T.01 | MDT_KP_Taster_II_Smart_V20.knxprod |

| Hardware-version | Date | Hardware changes | Compatibility to databases |
|------------------|------------|---|----------------------------|
| R2.3 | 17.08.2018 | Bugfix: individual time for long push of button in Slap / Cleaning function | all, new Fkt from v2.0 |
| R2.2 | 27.07.2018 | Bugfix: Alarm in upper keypads couldn't be confirmed | all, new Fkt from v2.0 |
| R2.1 | 14.05.2018 | Initial version of Push Button Smart 86, small improvements: switching levels with scene, Presence-Object | all, new Fkt from v2.0 |

Note: The Hardwareversion can be found on the housing.

Note: The database-version (Program Version) can be found in ETS.